

COMMUNE : **LAMOURA**

PLAGE : **PLAGE DU LAC DE LAMOURA**

Contrôle réalisé le : **15 juin 2026 à 11h40**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **23,0**

Huiles minérales : **absence**

Météo du jour : **soleil**

Odeur de phénol : **absence**

Fréquentation : **faible**

Substances tensio-actives : **absence**

Température de l'eau (°C) : **29,9**

Transparence * (mètres) : **1**

(*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **<15**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BOA QUALIDADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE (par le responsable)